

CHEMINEE DE MARAVAL - AGDE -
ETAT EXISTANT




RESTAURATION ET CONFORTATION
ETAT APRES TRAVAUX



dégarnissage et jointoiment


ETAT EXISTANT



ETAT APRES TRAVAUX





CEINTURES FIBRES DE VERRE - espacements 70 cm env
Réalisation des saignées, fichage du fond, pose de la fibre et fichage






RELANCIS DE BRIQUES COURBES

Purge des briques altérées et remplacement



RELANCIS DE BRIQUES pour bandeau et base octogonale

Purge des briques altérées, taille sur site et remplacement



RELANCIS DE BRIQUES pour restitution de la tête du conduit
Purge des briques altérées, taille sur site et remplacement



COULIS DE CHAUX avec pot à pression

Injection de coulis de chaux hydraulique à 1,5 bar

