



CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : **REPARATION DE POUTRE ET CHEVETRE BOIS**

Lieu du chantier : **32 Gambetta - 34 SETE -**

Période d'exécution : **DECEMBRE 2019**

Intervenants :

Maître d'ouvrage :

Mme HYRRIA MIRO

Maître d'œuvre :

Mr SALVADOR Christian ARCHITECTE DPLG

Bureau de contrôle agréé :

Entreprise : **S.A.R.L 2 R PROCESS** - 22 rue du Maréchal Bosquet - 34300 AGDE.

Montant H.T des travaux : **7 023.74 Euros**

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise :

- Confortation de poutres bois
- Etalement
- Purges de poutres et chevêtre altérés
- Réalisation de saignées, brossage et aspiration des supports
- Calages, centrages des aciers diam 16 mm x 4.50 ml
- Façon de coffrage avec joints
- Injection de résine bois (RESIFORCE)
- Purges des excédents après séchage et ponçage de l'ensemble

Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

- Outillage du charpentier et du menuisier, étais et machines de coupes / rainureuse.

Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'étude sous la responsabilité de l'entreprise : OUI NON

BETS AIGOIN - BEZIERS


Appréciation sur la qualité des travaux :

Travaux réalisés en site occupé
 Préparation soignée du chantier
 Mise en œuvre de démontage et réalisation des ouvrages très soignées
 Respect du calendrier des Travaux et du devis

Date :

le 20 décembre 2019

Cachet:


Christian SALVADOR
 Architecte D.P.L.G.
 Expert près la cour
 d'appel de Montpellier
 20, Grand Rue M. Rouston
 34200 SETE