



CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : **CONFORTATION DU CLOCHER DE L'EGLISE**

Lieu du chantier : **EGLISE SAINT ANDRE - 34300 AGDE**

Période d'exécution **MAI / JUIN 2018**

Intervenants :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Bureau de contrôle agréé :

MAIRIE D'AGDE - Suivi par Mr BESCHI Laurent

Entreprise : S.A.R.L 2 R PROCESS - 22 rue du Maréchal Bosquet - 34300 AGDE.

Montant H.T des travaux : 12 181.09 Euros

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise :

- Purge préalable, sondage avec nacelle 20 m
- Dépose en conservation de modénatures altérées
- Débouillage des joints
- Relancis de moellons
- Consolidation des maçonneries par injection de coulis de chaux
- Sanglages de pinacles instables
- Jointoiement au mortier de chaux hydraulique
- Agrafes avec tiges inox filetées
- Goujonnage en cuivre de pierres fissurées

Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

- Echafaudage, camions benne, outillage divers maçonnerie.

Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'étude sous la responsabilité de l'entreprise : OUI NON

Appréciation sur la qualité des travaux :

Travaux réalisés dans le respect du bâtiment classé,
Compétences et respect des délais,
L'entreprise 2R PROCESS maîtrise parfaitement
ce type d'intervention.

Date : 20/06/18

Cachet:



CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : **CONFORTATION DU CLOCHER DE L'EGLISE**

Lieu du chantier : **EGLISE SAINT ANDRE - 34300 AGDE**

Période d'exécution **MAI / JUIN 2018**

Intervenants :

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :

Bureau de contrôle agréé :

MAIRIE D'AGDE - Suivi par Mr BESCHI Laurent

Entreprise : S.A.R.L 2 R PROCESS - 22 rue du Maréchal Bosquet - 34300 AGDE.

Montant H.T des travaux : 12 181.09 Euros

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise :

- Purge préalable, sondage avec nacelle 20 m
- Dépose en conservation de modénatures altérées
- Débouillage des joints
- Relancis de moellons
- Consolidation des maçonneries par injection de coulis de chaux
- Sanglages de pinacles instables
- Jointoiement au mortier de chaux hydraulique
- Agrafes avec tiges inox filetées
- Goujonnage en cuivre de pierres fissurées

Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

- Echafaudage, camions benne, outillage divers maçonnerie.

Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'étude sous la responsabilité de l'entreprise : OUI NON

Appréciation sur la qualité des travaux :

*Travaux réalisés dans le respect du bâtiment classé,
Compétences et respect des délais,
L'entreprise 2R PROCESS maîtrise parfaitement
ce type d'intervention.*

Date : *20/06/18*

Cachet: